

# 灯油専用ホームタンク内水抜き洗浄システム

トルネードクリーナー2 【TC-5885FS2】

## TORNADO CLEANER II


### ストップ・ザ・漏洩事故！

ホームタンクへの、水分混入によるサビが原因で、底部が弱くなり漏洩してしまう！  
その様な事故が問題になっています！

※一部地域では、法改定によりホームタンク設置の際、防油堤を設けなければならない地域や、万一事故を起こした際の回収処理費用を原因者が負担しなければならない地域もあります。



ホームタンクの中はこんなに汚れています！



トルネードクリーナー (AC100V)

【490Lタンク1台のクリーニング時間は約20分】

製造元

**KB 小林物産株式会社**

〒121-0055 東京都足立区加平1-17-5  
<http://www.kobayashibussan.co.jp>

販売代理店